

# SÉRIE 7650 SERIES

## INSTALLATION EN SUSPENSION VERTICALE VERTICAL SUSPENSION INSTALLATION


### CR0, CR1, CR2



JAN2021-01


Installer la rondelle de blocage (b) et le contre-écrou (c) sur le tube fileté (d). Insérer le tube fileté (d) dans le trou central de la canopée (a).

Install the lock washer (b) and the jam nut (c) on the threaded tube (d). Insert the threaded tube (d) into the central hole of the canopy (a).




Installer la douille serre-fil (e) sur le tube fileté à l'extérieur de la canopée. Bien resserrer.

Install the power cord strain relief (e) on the threaded tube on the outside of the canopy. Tighten to secure.



Faire passer le câble (f) du luminaire à travers la douille serre-fil (e) et à travers le trou central dans le support de montage (g).

Pass the cable (f) from the luminaire through the power cord strain relief (e), then through the central hole in the mounting plate (g).



# SÉRIE 7650 SERIES


## INSTALLATION EN SUSPENSION VERTICALE VERTICAL SUSPENSION INSTALLATION

### CR0, CR1, CR2



**S'assurer que l'alimentation soit coupée à partir du panneau électrique.**  
Localiser la boîte de jonction (non incluse). Effectuer les connexions électriques entre le fil du luminaire (f) et le fil de sortie du transfo à distance (non inclus).  
**Voir les schémas de branchement ci-dessous pour les différentes options de connexion en fonction des types de rubans DEL et de gradateurs.**  
Visser le support de montage (g) à la boîte de jonction à l'aide des vis (h) fournies.

**Make sure that the power is switched off at the electrical panel.**  
Locate junction box (not included). Make electrical connections between the wire from the luminaire (f) and the output wire of the remote driver (not included).  
**See the wiring diagrams below for different connection options depending on LED tape and dimmer types.**  
Assemble the mounting plate (g) to the junction box using provided screws (h).



4

Non-dim. / ELV / TRIAC	DMX
<p><b>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</b></p> <p><b>0-10V</b></p>	<p><b>SEULE COULEUR (2 BROCHES) / SINGLE COLOR (2 PINS)</b></p>
<p><b>CONTRÔLEUR BLANC AJUSTABLE / TUNABLE WHITE CONTROLLER</b></p>	<p><b>BLANC AJUSTABLE (3 BROCHES) / TUNABLE WHITE (3 PINS)</b></p>
<p><b>GRE ALPHA CONTR. (BLANC AJUSTABLE / TUNABLE WHITE)</b></p>	<p><b>RGB (4 BROCHES) / RGB (4 PINS)</b></p>
<p><b>CONTRÔLEUR RGB(W) / RGB(W) CONTROLLER</b></p>	<p><b>RGBW (5 BROCHES) / RGBW (5 PINS)</b></p>

# SÉRIE 7650 SERIES


## INSTALLATION EN SUSPENSION VERTICALE VERTICAL SUSPENSION INSTALLATION

### CR0, CR1, CR2




Faire glisser la canopée (a) vers le support de montage (g). Bien serrer la vis de réglage sur la douille serre-fil (e) pour fixer le câble (f).

Slide the canopy (a) towards the mounting plate (g). Tighten the set screw on the power cord strain relief (e) to secure the cable (f) in place.



Faire glisser la canopée (a) jusqu'au support de montage (g) et la fixer à l'aide des vis (i) fournies. **\*Effectuer les connexions électriques.**

Slide the canopy (a) up to the mounting plate (g) and assemble using provided screws (i). **\*Make electrical connections.**



### ⚠ ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE


Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX EN VIGUEUR.

### ⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To prevent electric shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process. INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL CURRENT NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.

- Faire passer le câble de l'alimentation (non inclus), ainsi que le câble d'entrée du transformateur (3) à l'intérieur du boîtier de jonction (non inclus).
- Joindre les fils blancs (N, Neutre) du câble d'alimentation et de l'entrée du transformateur.
- Joindre les fils noirs (L, Vivant) du câble d'alimentation et de l'entrée du transformateur.
- Joindre les fils cuivre/vert/jaune (G, mise à la terre) du câble d'alimentation, de l'entrée du transformateur et du boîtier de jonction. Utiliser des marettes appropriées pour isoler les connexions (non inclus).
- Visser le couvercle du boîtier de jonction (non inclus).

- Pass the main power feed (not included) and power supply input cable (3) into junction box (not included).
- Connect the white (N, Neutral) cables from the power feed and from the power supply.
- Connect the black (L, Live) cables from the power feed and from the power supply.
- Connect the copper, green or yellow (G, ground) wires from the power supply, power feed, and the junction box. Use appropriate twist-on connectors (not included).
- Install the junction box cover (not included).



Non-dim. / 0-10V / DMX / RGB contr. / GRE Alpha	TRIAC	ELV
<p>ALIMENTATION AC AC POWER FEED      TRANSFO (ENTRÉE) DRIVER INPUT</p> <p>blanc / white N      N blanc / white noir / black L      L noir / black vert / green G      G vert / green</p> <p>vis de mise à la terre ground screw</p>	<p>ALIMENTATION AC AC POWER FEED      TRANSFO (ENTRÉE) DRIVER INPUT</p> <p>blanc / white N      N blanc / white noir / black L      L noir / black vert / green G      G vert / green</p> <p>vis de mise à la terre ground screw</p>	<p>ALIMENTATION AC AC POWER FEED      TRANSFO (ENTRÉE) DRIVER INPUT</p> <p>blanc / white N      N blanc / white noir / black L      L noir / black vert / green G      G vert / green</p> <p>vis de mise à la terre ground screw</p>

### ⚠ MISE EN GARDE : Utiliser seulement des composants certifiées Classe 2.

### ⚠ WARNING: Use only Class 2 rated components.